

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8808

Protivoporézane perchatki, nitril, nitrilovaya pena-polyuretan na vodnoy osnove, obliivka na 3/4, dvoynaya obliivka, tekhnologiya CRF®, nity iz steklovolokna, neylon, spandeks. Plotnost' vyazki 15 g/cm³, tekstura tipa "pena", uroven' zashchity ot porезov D, Cat II, цвет черныi/желтый, выдерживают температуру до 100°C, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии. Для сборочных работ



EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
4X43D



EN 407:2004
X1XXXX

- НЕ ПОДАВАТЬ ХИМИЧЕСКОМУ ЧИЩЕНИЮ
- НЕ ОТБЕЛЫВАТЬ
- НЕ ПЛАДИТЬ
- НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
- СТРИКА ЗАПРЕЩЕНО
- НЕ ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ
- НЕ ЗАЩИТА ОТ ИСТИРАНИЯ
- НЕ ЗАЩИТА ОТ КОНТАКТА С НАГРЕТЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ОТ 40 ДО 100°С
- НЕ ЗАЩИТА ОТ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ И ПРОДУКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 30%, нить из стекловолокна 25%, полиуретан сверхвысокой молекулярной плотности 25%, нейлон 10%, эластан 10%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 7, 8, 9, 10, 11
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

6 ЛАР

ONLY FOR BRASILEN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЦУ 01.02.011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ГРЕБЕТ ИММАМУЛАНОВА ЗАМШЫ»
EHL TP 15 019/2011
CE
EJENDALS AB
Limavagen 28 SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUGSANVISNING KATEGORI II DA

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.
FORKLARING TIL PUKTOGRAMMER 0 = Under minimumsprøvning eller metode ugebrukt til prøvning i forhold til handels design eller materiale

EN 388:2016 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKI Gennemtrængingsniveauene er målt fra håndryggen ovenpå. A: Slidstyrke B: Slitbestandighed C: Rivebestandighed D: Støtbestandighed E: Slitbestandighed (TDM EN ISO 3997) F: Støtbeskyttelse	Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 5 Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. F P=Godkendt
EN 407:2004 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSE TYPE A LAVERE FINGERSPIDSFORNEMMELSE (MED HØJERE ANDEN YDEVEJE) TYPE B HØJERE FINGERSPIDSFORNEMMELSE (MED LAVERE ANDEN YDEVEJE)	Min. 0: Maks. 4
EN 407:2004 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKI (VARMER OG/ELLER LID) TYPE A LAVERE BEVEGELSESRHED (MED HØJERE ANNET YTELSE) TYPE B HØJERE BEVEGELSESRHED (MED LAVERE ANNET YTELSE)	Min. 0: Maks. 4
EN 407:2004 ABC	EN 420:2003+A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KULDE A: Konvektivvarmning B: Kontaktkulde C: Vænnegennemtrængning	Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 0 (Ikke godkendt) (Godkendt)

BEWEGUNGSANWEISUNG KATEGORIE II DE

Bitte die Produktspezifischen Informationen auf der Vorderseite beachten!
ERLÄUTERUNG DER PIKTÖGRAMME 0 = unter der Mindestprüfung für das vorliegende individuelle Risiko X= nicht zum Test geeignete oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 388:2016 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISSEN LEISTUNG A-F Min. 0: Maks. 4	A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stößfestigkeit E: Schnittfestigkeit (TDM EN ISO 3997) F: Schlagempfindung
EN 407:2004 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISSEN LEISTUNG A-F Min. 0: Maks. 4	A: Brandfestigkeit B: Kontaktwärmeeinwirkung C: Korrosionsrisiko D: Strahlungsrisiko E: Explosionsgefahr F: Gefahr durch verschmolzene Metallspritzermengen
EN 407:2004 ABC	EN 420:2003 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN TEST: Iaktiver Fingerzweigtest (MIL 1: max. 5)	A: Konvektivwärme B: Kontaktkälte C: Wasserdurchdringung

BRUGSANVISNING KATEGORI II NO

Læs anvisningerne nøye før du bruker dette produkt.
FORKLARING AV PUKTOGRAMMER 0 = Under minimumsprøvet til ytelsevis for denne individuelle faren X= Prøvet ikke eller ikke relevant for produktet

EN 388:2016 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 MOT MEKANISKE RISIKOER BESKYTTELSESNIVÅ MÅLES I HENHOLD TIL HÅNDBAKKEN PÅ HÅNDSKEN. A: Slitetålmotstand B: Slitetålmotstand C: Riveålmotstand D: Støtmotstand (TDM EN ISO 3997) F: Slagetålmotstand	Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. F P=Passer
EN 407:2004 AB CDEF	EN 12477:2001+A1:2005 VARMERHANSKER FOR SVEJSE TYPE A LAVERE BEVEGELSESRHED (MED HØJERE ANNET YTELSE) TYPE B HØJERE BEVEGELSESRHED (MED LAVERE ANNET YTELSE)	Min. 0: Maks. 4
EN 407:2004 ABC	EN 420:2003 VARMERHANSKER FOR SVEJSE A: Konvektiv varme B: Kontaktkulde C: Vannegennemtrengning	Min. 0: Maks. 4 Min. 0: Maks. 4 0 (Ikke godkjent) (Godkjent)

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i EU 2016/425, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved ulykkestilfælde for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning, osv. Handskerne må ikke anvendes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller iibrændbarhed (EN 407:2004), må handskerne ikke komme i kontakt med åben lid. EN 407:2004 og EN 511:2006. Hvis handsken indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelsesniveauet kun henviser til det færdige produkt. EN 511: Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af værdier for handsken. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Hvis handsken ikke er valgt, kan den miste sine isolerende egenskaber, hvis den bliver våd. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handsken består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauene EN 511 og EN 407 kun når alle dele er samlet. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering. EN 388:2016 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag. Igebylket har forbindelse med dækket under test af skærmotstand er testmaskinerens resultater kun indikative, mens TM-skærmotstandstesten er referencydeevneresultat. EN 12477:2001 ingen standardiseret prøvningsmetode til registrering af gennemtrængning af UV-stråling i materialer til handsker, men de nuværende metode til konstruktion af beskyttelsehandsker til svejse er tilladt normalt ikke gennemtrængning af UV-stråling. Svejseshandsker beskytter ikke mod elektriske støt, forbrug af defekt ledning. Svejseshandsker der er uopnåede, vil ikke gennemgå defekt ved svælg, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske motstand. Dette kan give risiko. EN 16350:2014 Den person, der bærer de elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker skal være forordnede, fx ved at bære det rene tøj. Elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker må ikke pakkes ud, åbnes, justeres eller aftages i antændelige eller eksplosionsfarlige omgivelser eller mens der håndteres antændelige eller eksplosive stoffer. Beskyttelsehandskeres elektrostatiske egenskaber kan påvirkes negativt af aldring, siltage, kontaminering og skader, og kan være utilstrækkelige til oxyderbare gendannende antændelige atmosfærer; hvor det er nødvendigt med yderligere evalueringer.

WARNUNGSWEISUNG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden; Einzugsgeräte sind die Handschuhe mit der Leistungsstufe 1 oder 2 nach EN 407:2004 getrennt zu prüfen, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile der Handschuhe. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gezeigt Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, die für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezogen. Wenn er nicht wasserfest ist, kann der Handschuh, wenn er nass wird, seine Isolier-eigenschaften verlieren. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. Aufgrund des Abstumpfungseffekt während des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests auf Schnittfestigkeit der Referenzwert für die Leistung ist. EN 12477:2001 verfügt derzeit über keine standardisierte Testmethode und die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlung zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißarbeiten lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum Lichtbogen-schweißen vorgesehen, bieten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweißöl bespritzt sein. EN 16350:2014 Warnung: Die Person, die die ESD-Schutzhandschuhe trägt, muss korrekt geerdet sein, zum Beispiel indem sie zwei leitende Schuhe trägt. ESD-Schutzhandschuhe dürfen nicht in entflammare oder explosive Atmosphäre oder während des Umgangs mit entflammaren oder explosiven Stoffen entfernt, geöffnet, angepasst oder ausgewaschen werden. Die anfallenden Eigenschaften des Schutzhandschuhs können durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für sauerstoffangereicherte entflammare Atmosphären, in denen zusätzliche Einschaltungen notwendig sind.

ADVARSEL! Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EU 2016/425 med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Man husk at ingen PPE-tilbehør kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved ulykkestilfælde for farlige kjemikalier eller andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesfaktorer og på et tryk og utviklet produkt, kan påvirkes under bruk og siltage f.eks høy temperatur og degerasjon. Ikke bruk disse handskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. Hvis handskerne har et yteevnesvækkelse på eller iibrændbarhet (EN 407:2004) må handskerne ikke komme i kontakt med åpen flamme. Om handsken består av flere materialer, gælder beskyttelsen i EN 407:2004 og EN 511:2006 samtlige lover sammen. EN 511: Man må vurderer den maksimale eksponeringsrisiko ved valg av egnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser ulike parametre som bør tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på slike data. Hvis den ikke er valgt, kan handsken miste sine isolerende egenskaper hvis den blir våd. For eksempel EN 388:2016 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale. Når det gjelder sløyhet under skjær motstandstesten, er testmaskinerens resultater bare indikative, mens TDM-skjær motstandstesten er referanse ytelses resultat. EN 12477:2001 har ingen standardisert testmetode for å oppdage UV-gjennomtrængning i handskematerialer, men metodene som brukes for å lage vernehansker for svejse er tillatt normalt ikke gjennomtrængning av UV-stråling. Når handsker er laget for elektrostatiske dissipative materialer, kan de påvirkes negativt av aldring, siltage, kontaminasjon og skader, og kan være utilstrækkelige for oksygenrike antændelige atmosfærer der det er nødvendig med ytterligere evalueringer.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklart på forsiden. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begynder bevægelse og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARNING OG TRANSPORT:** Opbevarer bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C og +30 °C. **HYLETTID:** Beskrivelsen af de materialer, der bruges i dette produkt, byrder, at iverksetningen af produktet ikke kan bestemmes, da den påvirkes af mange faktorer, såsom opbevaringsforhold, brug, etc. **INSPEKTION FOR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal skaffes. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGØRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning. **ALLERGEN:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt. **VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemand ein schadhafte Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGENWEISUNG:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenn Sie sich Zweifel falls ein Ejendals.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevægelighed. Hvis ikke andet er forklart på forsiden. Brug bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelse og yder ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bør lagres tørt og mørkt i originalverpakningen, mellom +10 °C og +30 °C. **HOLDBARHET:** Egenheten til materialene som brukes i dette produktet betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det vil påvirkes av mange faktorer, slik som oppbevaringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FOR BRUK:** Hvis produktet blir skadet, yder det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. **Bruk aldri et skadet produkt. RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivning på stedet. **ALLERGEN:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Må ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenou v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...

PREDOUHLÉ POKYNY O VÝVETLENIE PIKTOGRAMOV O Podmínkami úrovňovými vykonávanými pre dané jednotlivé nebezpečenstvo X = Násobne podrobnejšie testy alebo výsledky testov musia byť nevyhnutne priradené k určitému materiálu

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... VYHLASENIE O ZHODE www.ejendals.com/conformity

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... VÝKONNOSTI-A-F Min. O: Max. 4

EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM... VLASTNOSTI A: Konvekčný chlad B: Kontaktný chlad C: Priechový chlad

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedenej v norme EN 2016:425... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku... V prípade rizika v domove alebo v pracovisku...

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI... EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI... EN 511:2006 OCHRANNE RUKAVICE CHRANÍCIE PRED CHLADOM...

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTÍ Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003... Meranie a určenie veľkosti: Všetky veľkosti zodpovedajú norme EN 420:2003...