



Nachfolge der Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen! ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAFIE

EN ISO 374-2:2016 SCHUTZHANDSCHÜHE GEGEN GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - TEIL 1: TERMINOLOGIE UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN GEGENÜBER CHEMISCHEN GEFÄHREN.

EN ISO 374-2:2016 SCHUTZHANDSCHÜHE GEGEN GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - TEIL 2: TERMINOLOGIE UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR GEFAHREN DURCH MIKROORGANISMEN.

EN ISO 374-5:2016 SCHUTZHANDSCHÜHE GEGEN GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN - TEIL 5: TERMINOLOGIE UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR GEFAHREN DURCH MIKROORGANISMEN.

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES EN 407:2004 Widerstandsfestigkeit gegen A: Brand B: Kontaktzitter C: Korrosionszitter D: Strahlungslicht E: Kleiner geschmolzene Metallspitzermengen F: Größere geschmolzene Metallspitzermengen

EN 1149-2:1997 SCHUTZLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2: DURCHFANGSWIDERSTAND Teil 2 beschreibt das Prüfverfahren zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material ohne.

EN 388:2016 A: Abrasivfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Stichtestfestigkeit D: Schnittfestigkeit E: Schnittfestigkeit F: Schnittfestigkeit

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Teil 1: max.5

EN 511:2006 EIGENSCHAFT LEISTUNG A: Kontaktzitter B: Wasserpeneetration C: Wasserpeneetration

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 381-7:1999 SCHUTZLEIDUNG FÜR DIE BENUTZER VON HANDEGFÜHRTE KETTENSÄGEN Teil 7: Anforderungen an Schutzhandschuhe für Kettensägen.

EN 12477:2001 + A1:2005 SCHUTZHANDSCHÜHE FÜR SCHWEISER

EN 421:2010 SCHUTZ GEGEN KONAMINATION DURCH FESTE RADIOAKTIVE PARTIKEL

EN 421:2010 CONTAMINATION RADIOACTIVE SOUS FORME DE PARTICULES

WARNHINWEIS Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 zu bieten. Die genaue Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten Sie jedoch immer, dass kein Bestandteil der persönlichen Aufzucht und vollständigen Schutzbekleidung kann. Bei dem Umgang mit gefährlichen Chemikalien sowie allen sonstigen Situationen mit hohem Risiko hat der Anwender immer große Vorsicht walten lassen. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. In der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine werden Handschuhe mit der Leistungsstufe I oder II nach EN ISO 2004 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit einer offener Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhs EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist es wichtig, Handbühnen auf die spezielle Exposition des Benutzers zu überprüfen. Wenn er nicht weiß, ist es, kann der Handschuh, wenn er nach wie vor, seine Isolationsfähigkeiten verlieren. EN 12006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgrund der in der Anhang B von EN 12004 aufgeführten Tabelle B1. Die Handschuhe mit der Leistungsstufe I oder II sind für die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wird. Aufgrund des Abstumpfens während des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests auf Schnittfestigkeit der Referenzwert für die Leistung ist. EN 12477:2001 wird für derzeit über keine standardisierte Testmethode um die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlen zu verfahren, die derzeitige Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum Lichtbogenverschmelzen vorgesehen, bieten die meisten Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Gerüche oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schocks erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß vollständig gesaugt sein. Die die ESD-Schutzhandschuhe trägt, muss korrekt geerdet sein, zum Beispiel indem sie zweifelhafte Schuhe trägt. ESD-Schutzhandschuhe dürfen nicht in entflammbarer oder explosiver Atmosphäre oder während des Umgangs mit entflammbarer oder explosiven Stoffen entsorgt, gepflegt, angepasst oder ausgezogen werden. Die während des Tragens der Handschuhe sind die Eigenschaften des Handschuhs können durch Atmung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für saure Stoffe gegen nicht die entflammbare Atmosphäre, in denen zusätzliche Einsetzungen notwendig sind. EN 374-2:2016 Diese Angaben geben nicht die jeweilige Faktor des Schutzes am Arbeitsplatz oder den Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wieder. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen an Proben geprüft, die nur aus der Handfläche entnommen wurden und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann bei der Verwendung mit einer Mischung anders sein. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind, weil die Bedingungen am Arbeitsplatz, abhängig von der Temperatur, Abrieb und Degradation andersartig sein können. Wenn sie benutzt sind, kann der Widerstand seitens Schutzhandschuhen gegenüber gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der mechanischen Eigenschaften zu sinken. Bewegungen, Abschießen, Reiben, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien verursacht wird, usw. können die tatsächliche maximale Nutzungsdauer beträchtlich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, denn es bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen gilt. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf eventuelle Schäden oder Fehler. Nur zur einmaligen Verwendung. EN ISO 374-5:2016 Der Penetrationwiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf das getestete Muster. ISO 16604 Bekleidung zum Schutz gegen den Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten - Bestimmung des Widerstands der Materialien von Schutzkleidung gegenüber Penetration von durch Blut übertragenen Krankheitserregern - Testmethode mittels der Phi-X174 Bakterienphagen.

PASSFORM UND GRÖSSEN Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Hand-schuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten hohen Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. LASERUNG UND TRANSPARENZ Möglichkeit trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. HALTBARKEIT 36 Monate. VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhafte Produkt verwenden. Die Gebrauchsdauer sollte beim Kontakt mit gefährlichen Chemikalien niemals > 5 Stunden betragen. Prüfen Sie zu verschiedenen Chemikalien eine kürzere Durchdringung aufweisen. Werden Sie sich im Zweifelsfall an einen SAUBERUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine scharfen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Die Leistungsstufen gemäß EN 388:2016 und EN 374-3:2003 gelten für Produkte im Neuzustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt stark verschmutzt ist. Handschuhe für den Umgang mit Chemikalien dürfen zur Reinigung nicht gewaschen oder gewaschen werden, wenn die EN ISO 374-5:2016 Handschuhe, die mit Chemikalien kontaminiert sind, müssen in dafür vorgesehen Behältern entsorgt und entsprechend den nationalen Umweltschutzgesetzen entsorgt werden. ALLERGIEHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchungen und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an E-Jendals.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

EN ISO 374-2:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES ET LES MICRO-ORGANISMES - PARTIE 1: TERMINOLOGIE ET EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR LES RISQUES CHIMIQUES.

EN ISO 374-5:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES - PARTIE 5: TERMINOLOGIE ET EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR DES RISQUES PAR DES MICRO-ORGANISMES.

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES EN 407:2004 A: Comportement à la flamme B: Chaleur de convection C: Chaleur de convection D: Chaleur rayonnante E: Pentes progressives de métal en fusion F: Grandes quantités de métal en fusion

EN 1149-2:1997 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FUMÉE) PERFORMANCE A-F

EN 388:2016 A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la coupe C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la perforation E: Résistance à la piquette F: Protection contre les docs

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 511:2006 CARACTÉRISTIQUE PERFORMANCE A: Froid de convection B: Froid de contact C: Infiltration de l'eau

EN 12477:2001 + A1:2005 SCHUTZHANDSCHÜHE FÜR SCHWEISER

EN 381-7:1999 VETEMENTS DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSE

EN 12477:2001 + A1:2005 SCHUTZHANDSCHÜHE FÜR SCHWEISER

EN 421:2010 CONTAMINATION RADIOACTIVE SOUS FORME DE PARTICULES

EN 421:2010 CONTAMINATION RADIOACTIVE SOUS FORME DE PARTICULES

AVVERTIMENTI Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EUD016/425 pour les EP1. Les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EP1 ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions lors d'une exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à tester et ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail d'affluence d'autres facteurs - tels que la température, fabrication, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et/ou en mouvement. Si le comportement au feu des gants a un niveau de performance compris entre 1 et 2 selon la norme EN 407:2004, ils ne devraient pas être en contact avec une flamme. Les normes EN 407:2004 et EN 511:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors les niveaux de performance à la protection s'appliquent uniquement au tout comme ensemble. EN 1149:2001 Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci devant respecter l'exposition maximale de l'utilisateur énoncée dans la norme. Un gant non imperméable risque de perdre ses propriétés isolantes s'il est mouillé. EN 12477:2001 Le tableau B1 de l'annexe B liste des différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 12477:2001 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2016 des gants comportant 1 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec le même circlaire sont souvent indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. La norme EN 12477:2001 ne possède pas encore de test standardisé qui puisse détecter le degré de pénétration des UV à travers les matériaux du gant; cependant, les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour soudeurs ne permettent généralement pas la pénétration des radiations UV. Lorsque des gants sont destinés à la soudure à l'arc - ces gants ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou un travail sous tension. De plus, la résistance électrique est amoindrie lorsque les gants sont mouillés, sales ou imbibés de sueur. Cela peut en effet accroître les risques. EN 16350:2014 La personne qui porte les gants de protection antistatiques doit être correctement mise à la terre par portant par exemple des chaussures antistatiques. Ne pas déballer, ouvrir, ajuster ou retirer les gants de protection antistatiques dans une atmosphère inflammable ou explosive ou en manipulant des substances inflammables ou explosives. Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être dégradées par les vêtements humides, l'usage, la contamination et les dommages, et peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables riches en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires s'imposent. EN 374-2:2016 Cette information ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre les mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans une paume seulement et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas d'un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'application prévue car les conditions prévalent sur le lieu de travail peuvent être différentes de celles de test (température, abrasion, diffusion). Lorsqu'on les porte, les gants de protection sont à révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frotements, la dégradation au contact avec les substances chimiques, etc. peuvent réduire considérablement la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être le critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants avant de déclier le moindre défilé ou toute imperfection. Usage unique seulement. EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon teste ISO 16604 Vêtements de protection contre les contacts avec le sang et les fluides corporels - Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang des matériaux entrant dans la fabrication des vêtements de protection - Méthode d'essai utilisant le bactériophage Phi-X174.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole «Modèle court» est affiché sur la première page, cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conservez les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 0°C et 30°C. DURÉE DE VIE: 36 mois. PRECAUTION D'EMPLOI: Ne jamais utiliser un produit endommagé ou usagé. Le temps d'utilisation ne doit jamais dépasser 3 heures lorsque le gant a été en contact avec des produits chimiques dangereux (Notez que la plupart des applications ne sont qu'un temps de préparation plus courts). Contacter E-Jendals pour plus d'information. ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou objets tranchants pour nettoyer les gants. Les gants de protection contre les produits chimiques ne sont pas supposés être lavés, mais démontés après usage. ELIMINATION: Les gants contaminés par des produits chimiques doivent être jetés dans des conteneurs dédiés conformément aux législations environnementales locales. ALLERGÈNES: Ce produit contient des composants pouvant entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter E-Jendals pour plus d'information.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией ПОСЯНЕНИЯ И СИМВОЛЫ

EN ISO 374-2:2016 ПЕРЧАТКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ - ЧАСТЬ 1: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЧАТКАМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ РИСКОВ.

EN ISO 374-5:2016 ПЕРЧАТКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ - ЧАСТЬ 5: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЧАТКАМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ.

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES EN 407:2004 A: Воспламеняемость B: Контактное тепло C: Контактное тепло D: Контактное тепло E: Мелкие брызги расплавленного металла F: Большие брызги расплавленного металла

EN 1149-2:1997 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

EN 388:2016 A: Абразивная устойчивость B: Устойчивость к разрыву C: Устойчивость к порезам D: Устойчивость к прокалыванию E: Устойчивость к ударным воздействиям

EN 16350:2014 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

EN 511:2006 СВОЙСТВО A: Контактный холод B: Контактный холод C: Проникновение воды

EN 12477:2001 + A1:2005 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ХОЛОДА

EN 381-7:1999 ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУЧНЫХ ЦЕПНЫХ ПИЛ

EN 12477:2001 + A1:2005 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ХОЛОДА

EN 421:2010 ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

EN 421:2010 ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Данный продукт разработан для обеспечения защиты согласно EN 2016/425 (информация по уровню защиты см. ниже). Тем не менее, помните о том, что ни одно средство индивидуальной защиты не может обеспечить абсолютную защиту. При контакте с опасными химическими веществами или в ситуациях высокого риска необходимо всегда придерживаться правил техники безопасности. Уровни эффективности отнесены к новым изделиям без учета дополнительных факторов, таких как температура, трения, раздувание. Если перчатки имеют уровень эффективности 1 и 2 по включению, в соответствии с Директивой EN 407:2004, контакт с открытым огнем запрещен. Уровни эффективности в соответствии с Директивой EN 511:2006, применяются только к изделиям в холод, а не в определенном месте. EN 1149:2001 Этот документ не определяет минимальный уровень факторов риска, не определяет, что процентное изменение устойчивости к трению, измеренное после продолжительного контакта с химическим веществом, используемым для испытаний. EN 11:2006. В таблице В1. Применены в качестве факторы, которые необходимо принимать во внимание. В процессе исследований была определена взаимосвязь между силой трения и уровнем теплоизоляции, необходимым для защиты в условиях низкой температуры. В таблице приведенной в приложении В документа EN 12477:2001 приведен пример данных. Для перчаток с разным и большим количеством слоев сложная классификация, а в соответствии с Директивой EN 388:2016, не обязательно характеризует уровень эффективности вращающегося диска. В отношении контроля качества инструмента при испытании на стойкость к порезам результаты испытания по методу COU являются ориентировочными. Этот результат испытания на стойкость к порезам по методу TOM является контрольным результатом измерения рабочих характеристик. В настоящее время Директива EN 12477:2001 не включает стандартизованный метод тестирования для выявления проникновения УФ-лучей. При измерении скорости термальной перчаток. Тем не менее, применение метода разработки защитных перчаток для сварки как правило, предполагает защиту от перчаток. Перчатки, предназначенные для электросварки, обычно не обеспечивают защиту от поражения электротоком вследствие дефектов оборудования или работы под напряжением. Электрические свойства перчаток снижаются, если они мокрые, грязные или пропитаны потом - все эти факторы повышают риск. EN 16350:2014 Люди, работающие в электротехнике, рискующие заряд защитных перчаток, необходимо обеспечить заряд защитное заземление, например при помощи соответствующих устройств. Электростатические, рассеивающие заряд защитные перчатки нельзя расплачивать, открывать, регулировать или снимать в воздухе, или вблизи открытых проводов или при работе с пожаро- или взрывоопасными веществами. Электростатические свойства защитных перчаток могут снижаться в результате трения, истирания, загрязнения или повреждения и быть недостаточными для работы в опасных условиях пожароопасных средах, для которых необходимо провести дополнительные тесты. EN 374-2:2016 Эта информация не отражает фактическую длительность защиты при работе или различия между средами и частыми химическими веществами. Устойчивость к химическим веществам оценивалась в лабораторных условиях по пробы, собранной с каждой из деталей, которые только применены к протестированным химическим веществам. Результаты могут отличаться при использовании в составе смеси. Рекомендуется выбирать в том, что перчатки пригодны для планируемого использования, так как условия на рабочем месте могут отличаться от условий типичного испытания в том, что касается температуры, истирания и деградации. При использовании защитных перчаток могут обеспечить меньшую стойкость к опасным химическим веществам из-за изменения физических свойств. Движения, обрывание, стирание и деградация, вызванные контактом с химическим веществом и т. п., могут привести к значительному сокращению фактического срока службы. В случае использования коррозионных химических веществ для радиации может стать наиболее значимым фактором при выборе устойчивых к воздействию химических веществ перчаток. Перед использованием проверьте перчатки на предмет наличия дефектов или изъянов. Только для одноразового использования. EN 374-5:2016 Стойкость к проникновению оценивалась в лабораторных условиях и действительна только применительно к протестированному образцу ISO 16604. Однако для защиты при контакте с кровью и биологическими жидкостями - Определение стойкости материалов защитной одежды к проникновению патогенов - метод испытаний - метод испытаний с использованием бактериофага Phi-X174.

РАЗМЕРЫ Все размеры соответствуют Директиве EN 420:2003, омонимичной размерам, поясов и ограниченной подвижности, если это не оговорено на титульной странице. Если на титульной странице изображен символ укороченной модели, это означает, что данные перчатки короче стандартных, и в них удобнее выполнять работы определенного типа, например, точную сборку. Рекомендуется носить перчатки только соответствующего размера. Как тестов, так и с помощью защитных перчаток будет стоять движение, не обеспечивая оптимальный уровень защиты. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Храните перчатки в сухом и темном месте, предпочтительно в оригинальной упаковке при температуре +10 °C +30 °C (СОК ДОЛЖНЫ ПРИ ХРАНЕНИИ). 36 месяцев. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Если продукт поврежден, он не обеспечивает оптимальный уровень защиты, такой продукт следует утилизировать. Никогда не используйте поврежденные продукты. Время использования при контакте с опасными химическими веществами никогда не должно превышать 3 часов (включая время проникновения жидкостей). Химические вещества могут быть нанесены. Для подробной информации обращайтесь к компании E-Jendals. ОМЫВАНИЕ: Не используйте химические средства и острые предметы для очистки перчаток. Перчатки для защиты от химических веществ не подлежат очистке УТИЛИЗАЦИЯ: Перчатки, загрязненные химическими веществами, следует утилизировать в специальном контейнере в соответствии с местными природоохранительными нормами и требованиями. АЛЛЕРГЕНЫ: Данный продукт содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергенными. Не используйте при признаках гиперчувствительности. Для подробной информации обратитесь в компанию E-Jendals. Для перчаток других категорий, при соблюдении условий хранения, срок годности при хранении не устанавливается. Дата производства указана на этикетке или на упаковке в формате: -/-. ПДД







Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN - Ondanks het minimum prestatieniveau voor het beschermend effect tegen risico's - Niet onderwerpen aan het test van toetsen die is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

EN ISO 374-1:2006 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMIE - ALGEMENE EISEN VOOR CHEMISCHE RISICO'S - ISO 374-1:2006. Prestatie-eisen van doorbaktestijd van de handschoenpalm (nagenvr/ min)

EN ISO 374-5:2016 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMIE EN MICRO-ORGANISMEN - DEEL 5: TERMINOLOGIE EN PRESTATIE-EISEN VOOR RISICO'S MET MICELIËR-ORGANISMEN

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004 A: Brandgevaar B: Contacthitte C: Convectorische warmte D: Stralingswarmte E: Spetterende vloeistoffen F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal

EN 388:2016 A: Stijfheid B: Slijfweerstand C: Scheurweerstand D: Perforatieweerstand E: Stijfweerstand F: Schabbescherming

EN 381-7:1999 BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIKERS VAN DRAGBARE KETTINGZAGEN

EN 421:2010 BESCHERMENDE TEGEN RADIOACTIEVE BESTROMING

WAARSCHUWING Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gedefinieerd in EN12003/405 met het gedetailleerde niveau van de prestaties die hieronder worden gepresenteerd. Hoed echter altijd in gedachte dat geen enkele PBM-Item volledige bescherming kan bieden en dat altijd voorzichtigheid moet worden betracht bij blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën of andere stoffen met een hoog risico.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OBJASNIENIE PIKTOGRAMÓW - Odkładając minimum prestatieniveau voor het beschermend effect tegen risico's - Niet onderwerpen aan het test van toetsen die is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

EN ISO 374-1:2006 REKAWICE CHRONIĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - CZĘŚĆ 1: TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKAWIC CHEMICZNYCH. ISO 374-1:2006. Definicja czasu przenikania przez rękawicę (w ugn/cm/ min)

EN ISO 374-5:2016 REKAWICE CHRONIĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - CZĘŚĆ 5: TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKAWIC PRZENIKANIA MIKROORGANIZMÓW

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004 A: zachowanie podczas palenia B: odporność na ciepło kontaktowe C: odporność na ciepło konwekcyjne D: odporność na ciepło promieniowania E: odporność na drobne rozpryski stopionego metalu F: odporność na duże ilości stopionego metalu

EN 388:2016 A: Rozdzielność abrazacji B: Rozdzielność tłoczenia C: Rozdzielność perforacji D: Odporność na rozciąganie E: Odporność na rozdarcie F: Ochrona przed uderzeniami

EN 381-7:1999 ODPIEZCZONIA DLA OPERATORÓW RĘCZNYCH PIŁKAREK ŁAŃCUCHOWYCH

EN 421:2010 WŁAŚCIWOŚCI POZIOM SKUTECZNOŚCI

OSTRZEŻENIE! Produkt zaprojektowano tak, aby zapewniał ochronę o poziomach skuteczności przedstawionych poniżej, zgodnie z wymaganiami EN12003/425. Należy jednak pamiętać, że zgodność z wymaganiami dyrektywy PPE nie zapewnia całkowitej ochrony, dlatego w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi lub innymi czynnikami należy zawsze zachować ostrożność.

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE - Odkładając minimum prestatieniveau voor het beschermend effect tegen risico's - Niet onderwerpen aan het test van toetsen die is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

EN ISO 374-1:2006 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PROIECTORILOR CHIMICE ȘI MICROORGANIZMILOR PERICULOASE - PARTEA 1: TERMINOLOGIE ȘI CERINȚE DE PERFORMANȚĂ PENTRU MĂNȘI DE PROTECȚIE

EN ISO 374-5:2016 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PROIECTORILOR CHIMICE ȘI MICROORGANIZMILOR PERICULOASE - PARTEA 5: TERMINOLOGIE ȘI CERINȚE DE PERFORMANȚĂ PENTRU MĂNȘI DE PROTECȚIE

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC)

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2006 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

AVERTISMENT Acest produs este conceput pentru a asigura protecția specificată în EN12003/425 privind echipamentul individual de protecție, cu privire la performanța detaliată indicată mai jos. Cu toate acestea, rețineți că nu înlocuiește nivelul individual de protecție sau poate oferi o protecție completă și, prin urmare, trebuie luate în considerare măsurile de precauție în momentul expunerii la substanțele chimice periculoase sau în alte situații care prezintă riscuri indicate în manualul de performanță și se aplică producătorilor în ceea ce privește durata efectivă de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, precum temperatura, aerul condiționat, degradarea etc.

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact

EN 381-7:1999 ÎMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUBELOR MANUALE

EN 421:2010 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIVE

EN 407:2004 MĂNȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURA ȘI SAU FOC) A: Rezistența la flăcărți B: Rezistența la căldura de convecție C: Rezistența la căldură conectivă D: Rezistența la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mari de metal topit

EN 388:2016 A: Rezistența la abrazare B: Rezistența la tăiere C: Rezistența la perforație D: Rezistența la rupere E: Rezistența la perforație F: Protecția la impact



